
Dekret o miarach.

Dekret o miarach - jeden z pierwszych aktów prawnych odrodzonej Rzeczypospolitej, podpisany 8 lutego 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Każda z trzech części Polski podlegająca innemu zaborcy miała inny system miar. Aby go ujednoczyć dekret powoływał Główny Urząd Miar, jako instytucję sprawującą nadzór nad rzetelnością i jednolitością miar w Polsce.